



塗装面には傷があるが、  
カーボンに損傷があるかどうかは  
外観上判断は出来ない。



測定ポイント